
【町道御影光台線の通行止めについて】

町道御影光台線通行止位置図



被災写真





被災状況

６月２９日の大雨により、道路の法面及び路肩が崩壊。
道路の半分が崩壊し、通行不能となっている。
被災延長Ｌ≒４０ｍ、高さＨ≒１０ｍ

ご不明な点があれば下記までお問い合わせ下さい。

■ お問い合わせ先
今金町役場公営施設課土木建築Ｇ
TEL:0137-82-0111